


INTERVENTO CS14



Località: Via Torino

Classe di zonizzazione geologico-tecnica: Classe II - IIIA

Destinazione prevista: lotto libero di completamento residenziale

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE

Area in parte subpianeggiante ed in parte a moderata acclività, al piede del conoide di deiezione stabilizzato del rio Buttogno con ghiaie sabbiose e ciottoli, delimitata ad E dal rio Riocello

CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' CONNESSE CON L'INTERVENTO

Possibili allagamenti a bassa energia nel settore pianeggiante e dissesti gravitativi nel settore in classe IIIA, a seguito di precipitazioni intense

MODALITA' ESECUTIVE DELL'INTERVENTO

Divieto di realizzazione di locali interrati nel settore pianeggiante; esecuzione di eventuali opere di sostegno del versante; edificazione non consentita nel settore in classe IIIA

INDAGINI DA ESEGUIRSI A LIVELLO DI PROGETTO ESECUTIVO

Indagini geognostiche di dettaglio con verifica delle oscillazioni della falda freatica nel settore pianeggiante, della stabilità del pendio e rispetto delle norme del D.M. 11.03.88